

嘉義中會各教會丹娜絲颱風-災情回報

報告日期:2025.7.8

南區:新興教會

1. 新興教會圍牆倒了
2. 教會側門玻璃破了，積水在拜堂裏
3. 茄苳樹裂開、玉蘭樹倒了
4. 總水管斷了，水直流出來！
5. 新興教會招牌不見了！
6. 車庫玻璃窗也破了
7. 至今都停電！




南區:鹽水教會

目前教會內部受創嚴重，窗戶及玻璃破裂、滿地碎玻璃、屋頂瓦片飛落、禮拜堂嚴重受損。

7/8 大埔美教會志工進駐協助清掃(目前禮拜堂碎玻璃部分已清除)，目前復原 60%。

**如有志工要進駐清理，建議攜帶物品 | 吸塵器(吸玻璃沙)、防切割手套、個人飲用水、毛巾、穿厚底鞋(地上皆是碎玻璃)、可排汗的衣服、帽子、個人雨具、抹布(擦完直接丟棄)、畚斗。



南區:白水溪教會

1. 禮拜堂右半邊的屋頂鐵皮幾乎都掀掉（天花板還在），裡面座椅、鋼琴、電腦音控等電子儀器都有淋濕。(屋頂暫時用塑膠布蓋起來)
2. 周圍林地、教會營區和村莊裡有很多樹木被拔起或倒塌，對外道路也是。但對外現已大致清除倒樹，可以通行。
3. 現停水停電（颱風夜已停，昨天有恢復，但今天又停）



南區: 新港東教會災情回報

1. 屋頂破洞



東區: 文雅教會

1. 文雅玻璃破一片、鐘塔飾板掉落。



東區: 嘉義友愛教會

1. 招牌毀損、窗戶毀損。



東區:嘉義南門教會

1. 教會招牌毀損。
2. 牧師館屋頂飛到後花園，所幸沒有傷到隔壁住戶。
3. 花園樹倒、一片狼藉、教室窗戶破損。



東區:嘉義博愛教會

1. 教會招牌毀損。
2. 遮雨棚被吹落、鐵門被吹歪。



東區:水上教會

1. 禮拜堂十字架下方的方向鐵片與木製版的連接處破損已經滲水到禮拜堂閣樓需要調車工程作業。 與鐵工合作。
2. 教會招牌全損須做更新
3. 活動中心的的塑膠波浪板全數毀損
4. 教會後方牆垣倒塌；可能有波及到隔壁車子的疑慮。
5. 鋼琴以及幾十萬的音響設備有被水波及的狀況。
6. 教牧館後方排水不及造成淹水
7. 教會花園處一片狼藉
8. 禮拜堂屋瓦破裂受損。




西區:新塹教會教會外的電線杆大多倒下，導致停電。

1. 教會外面伸縮大門吹歪了，進階梯左側的鐵捲門整個掉落，斷成幾節。
2. 禮拜堂的氣窗及屋頂屋頂掉很多瓦。
3. 一二三樓都淹水，進禮拜堂大廳也是。
4. 目前斷網、停電中。



↑新塹教會受災照片

↓信徒蔡信得長老四棟蛋雞房舍皆開天窗，損失不少。



西區:過路教會

- 1.東西兩側圍牆倒蹋。
- 2.鐵架車棚半毀。東邊三棵大樹全倒。



西區:過溝教會

1. 屋頂淹水至腳踝高。
2. 教會樓梯間嚴重漏水。
3. 窗戶破壞脫落、玻璃破碎。



西區：義竹教會

1. 牧師館三樓兩邊的白鐵水槽飛下來
2. 通道採光罩破損一塊。
3. 禮拜堂講台上玻璃破損一片。
4. 後車庫白鐵水槽脫落。
5. 飲水機倒下，目前放好，等有電後在重新安裝使用。
6. 樹有折斷，目前等天氣好再整理。
7. 目前斷網、停電中。

待確認事項

1. 禮拜堂上方屋頂。目前無法修復，因為還在停電中。



西區：東後寮教會

1. 舊禮拜堂玻璃門窗破 2 窗
2. 新禮拜堂屋簷走位 8、9 塊、大小玻璃兩塊破進水。
3. 教育館伸縮帆布 6 門全壞。
4. 招牌飛了一塊，變成東後寮教！
5. 目前斷網、停電中。

