


嘉義中會各教會丹娜絲颱風-災情回報

報告日期:2025.7.9

南區:新港東教會(更新)

新港東禮拜堂屋頂鐵皮掀了一大洞，持續下雨的話，天花板隨時會坍塌。
二樓積水滲入地板滴到一樓來。
牧師館外玻璃破裂，風雨灌入。
信徒家庭幾乎都有屋損。



南區：林子內教會

林子內教會會友八戶受損（屋頂）五戶，牆壁三戶。

靈修院樹木全倒或攔腰折斷 11 顆，受損樹木 30 顆，戶外燈 10 盞。

道路 1.5 公里沿途路樹 1/3 受損道路不通（自行搶通）。



南區：菁寮教會

招牌毀損、電腦教室受損嚴重。屋頂毀損。



南區：柳營教會

鐵門及牆倒塌



布袋教會

教會招牌和一些設備損壞以及水塔外籬脫落。

會友的屋頂、窗破損。



東區：梅山教會

廚房的門玻璃破裂，辦公室的門玻璃破裂，採光罩破裂，水塔管路損壞，禮拜堂頂樓屋頂的水槽損毀，花園的樹木倒塌。



東區：鹿滿教會

機車停車場屋頂掀掉一半

教會禮拜堂屋頂掉落大量屋瓦

水管被屋瓦砸到破三處，已經處理

大量的樹木倒塌還有樹枝，慢慢處理中



西區：下半天教會

下半天教會會有好幾棵樹倒塌，牧師館的屋頂被吹壞有漏水的情形。目前斷電、斷網。

(目前每一戶的會友幾乎都有屋頂受損的情形)

